


新しい機能



■ デジタルビューファンダー (x3 ズーム)

- 周囲が明るく、レーザードットを視認できなくても、測定対象を確定できます。



■ 傾斜測定

- チルトセンサーで、角度が計測出来ます。



■ 間接測定 (チルトセンサー)

- いままで測れなかった距離が、簡単にわかります。